

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 374 | Landratsamt Neustadt a.d. WN | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 374 | Landratsamt Neustadt a.d. WN | |
| Betreiber | [Name] | Firma Constantia Pirk GmbH & Co.KG | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Foliendruck | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Pirkmühle 14 | 92637 | Pirk |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zum Bedrucken, Beschichten, Kaschieren, Kleben und Lackieren | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | Nr. 5.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV | Nr. 6.7 des Anhangs 1 der IE-RL | |

| Überwachung | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 12 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 26.11.2024 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [X] | | | |
| | Schwerpunkte [X] | X | Aktueller Betriebszustand / Besichtigung Drucksysteme | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | X | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | Änderungsgenehmigungsbescheid vom 26.07.2010 (Az.: 41-824-6/10) | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL